

NanoZone 光触媒コーティング 施工報告書

施工場所

施工日 2022年2月27日

施工者 株式会社THINKフィットネス

施工箇所および評価: ATPふき取り検査測定(有機物汚染テスト)の結果

施工場所	階段手すり		■ATP値は、店舗入り口階段の手すり。 自動ドア横から階段下まで施工。
施工前(ATP測定値)	16387		
施工後(ATP測定値)	5178(-11209)		
施工場所	ラウンジテーブル		■ATP値は、ラウンジテーブル。 椅子・カウンターテーブル含め施工。
施工前(ATP測定値)	6267		
施工後(ATP測定値)	1601(-4666)		
施工場所	ロッカー入口手すり		■ATP値は、ロッカー入口の手すり。 周辺ベンチ・スリッパも施工
施工前(ATP測定値)	22450		
施工後(ATP測定値)	6015(-16435)		
施工場所	男性ロッカー		■ATP値は、男性ロッカー34番。 男女ロッカー共に、取っ手・カード挿入口・ハンバーを施工。
施工前(ATP測定値)	10186		
施工後(ATP測定値)	2620(-7566)		

その他コーティング施工箇所

スタジオ扉 手すり	スタジオA バレエバー	男女浴室扉 手すり	女性ロッカー
			
男女トイレ	※ATPふき取り検査とは？ ATPふき取り検査は、食品衛生検査指針にも示された清浄度検査のひとつです。 清浄度検査とは、手指や食品加工設備機器、医療機器などが十分に清浄に維持されているかを調べる検査で、当社では、キッコーマンバイオケミファ(株)製の検査機器「ルミテスター」を用い、汚染物質量を測定しています。 		
	その他、自動販売機 貴重品ロッカー ストレッチエリア 体重計 血圧計 ドライヤー コラーゲンマシン タンニングマシン 取っ手 カーディオマシン操作ボタン部分等		